അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസ് ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ളതിനാൽ തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചെയ്നേജ് 4150 മീ.-6604 മീറ്റർ വരെയുള്ള പണിയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം പദ്ധതി-2 വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനയിലാണ്.

(സി) ഇതിന്റെ പണികൾ 2006-ൽ പൂർത്തീകരിക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

(ഡി) ഇല്ല. ഓണക്കൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ബാലൻസ് വർക്കിന്റെ പ്രീ-ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെന്റർ 10-3-2003-ൽ സർക്കാർ അംഗീകാരത്തിനു സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിലെ അമിതവർദ്ധന കാരണം പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ വർക്ക് റീ ടെന്റർ ചെയ്യാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ ടെന്ററിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 35% അധികനിരക്കിൽ ടി പണി ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന അപേക്ഷ സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചത് പരിശോധനയിലാണ്. ടെന്റർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

(ഇ) സൗത്ത് കക്കാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ചെയ്നേജ് 4785 മീറ്റർ മുതൽ 4970 മീറ്റർ ഒഴികെയുള്ള പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ചെയ്നേജ് വർക്കിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. മുളക്കുളം ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയ്നേജ് 5650 മീറ്റർ മുതൽ 6770 മീറ്റർ ഒഴികെയുള്ള പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ടി പണികൾ 2006-ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പെരുവ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഴശ്ശി കനാൽ വഴിയുള്ള ജലസേചനസൗകര്യം കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ നടപടി

49(1325) ശ്രീ. കെ. പി. മോഹനൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴശ്ശി കനാലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതു കാരണം കൃഷിക്ക് വരുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) പഴശ്ശി കനാൽ വഴിയുള്ള ജലസേചന സൗകര്യം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ;

(സി) പഴശ്ശി കനാലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള നടപ്പാതകളും റോഡുകളും ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി, സി) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തുവരുന്നു.

ചാലിയാർ പുഴയിൽ കവണക്കല്ല് റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ്

50(1326) ശ്രീ. യു. സി. രാമൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ചാലിയാർ പുഴയിൽ കവണക്കല്ല് റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തെങ്കിലും റഗുലേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഇവിടെ പുഴയുടെ പാർശ്വഭിത്തികൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ കരയിടിച്ചിൽ തടയാനും റെഗുലേറ്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(സി) റഗുലേറ്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാൽ മാവൂർ, പെരുവയൽ, പെരുമണ്ണ, ഒളവണ്ണ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നോ;

(ഡി) എങ്കിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കവണക്കല്ല് റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷവും ജനുവരി ആദ്യവാരം തന്നെ എല്ലാ ഷട്ടറുകളും അടച്ച് വെള്ളം സംഭരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) പുഴയുടെ പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി, ഡി) റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന്റെ അപ്പ്സ്ട്രീം സൈഡ് സോഴ്സാക്കി മാവൂർ പെരുവയൽ, പെരുമണ്ണ, ഒളവണ്ണ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തുവരുന്നു.

കുട്ടമശ്ശേരി എൽ.ഐ. സ്കീം പരിഷ്ക്കരണം
(ഈസ്റ്റേൺ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ)

51(1327) ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദാലി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) എറണാകുളം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സെൻട്രൽ സർക്കിളിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കീഴ്മാട് പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടമശ്ശേരി എൽ.ഐ. സ്കീം പരിഷ്ക്കരണം

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly